

HACER ESQUEMA, DIBUJO O DIAGRAMA

<p style="text-align: center;">- HERRAMIENTAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Brocas 1/4", 5/16", 3/8" 	<p style="text-align: center;">- INSTRUMENTOS :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 Wincha. * 1 Escuadra tope. * 1 Compás.
<p style="text-align: center;">- MATERIALES :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Platina INOX. * Electrodo de tungsteno 3/32" * Aporte INOX 3/32", 1/16" 	<p style="text-align: center;">- MÁQUINA :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Taladro de columna. * Esmeril de pedestal, amoladora. * Máquina de soldar TIG - 200 S.
<p>- SSHH:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Usar lentes y tampones auditivos. * Usar mampeluco y zapatos de seguridad. 	<p style="text-align: center;">- CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reciclar los residuos de los materiales. * Seleccionar los residuos según corresponda.
<p style="text-align: center;">- NORMAS TÉCNICAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> * UNE 1039 Acotación. * UNE 1011 Escritura. * ISO 5457 Escalas. * UNE 1027 Formato A4. 	

AUTOCONTROL DE ASISTENCIA POR EL APRENDIZ											
LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
						X	X				
ASISTENCIA AL SENATI						INASISTENCIA		INJUSTIFICADAS: I		JUSTIFICADAS: FJ	
<input style="width: 50px;" type="text" value="1"/>								<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	

EVALUACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO SEMANAL	NOTA <input style="width: 50px; height: 30px;" type="text" value="18"/>
--	---

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
DEL MONITOR	DEL INSTRUCTOR	
	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Muy bien Sigue Mejorando Dibujo T.</p>	
FIRMA DEL APRENDIZ	FIRMA DEL MONITOR DE EMPRESA	FIRMA DEL INSTRUCTOR